

Waschanleitung


ESD SafeComfort Sweater und Sweatjacken mit Zipper



Pflege und Schutzeigenschaften

Waschanleitung für ESD SafeComfort Sweater und Sweatjacken

- Standardmaschinenwäsche bis 40° C (auf links waschen, Innenseite muss nach außen zeigen)
- Color- und Feinwaschmittel
- Bügeln bis max. 110°C
- Nicht bleichen
- trocknergeeignet
- Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden
- Keinen Weichspüler verwenden



Anzahl Waschzyklen bei Aufrechterhaltung der Schutzeigenschaften/Leitfähigkeit

- Bei Einhaltung der Waschanweisung wird die Ableitfähigkeit nach über 50 Waschzyklen gemäß IEC 61340 und ANSI S20.20 eingehalten
- Trotzdem empfehlen wir nach maximal 40 Wäschen regelmäßige Tests nach IEC-61340-5-2: 2002, da durch starke mechanische Beanspruchung/Abnutzung sich die Werte auch ändern können.

Wichtiger Hinweis bei einer Neueinkleidung

Zur persönlichen Größenermittlung sollte die Anprobe immer mit vorgewaschener Kleidung stattfinden! Die ESD SafeComfort Reihe kann bei der allerersten Reinigung / Trocknung max. 3 - 6% eingehen, danach nicht mehr.

Lagerung

Die Kleidung sollte in trockenen und belüfteten Bedingungen, vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Beschädigung geschützt gelagert werden. Wir empfehlen eine Lagerung, vor Wärmequellen und Lichteinstrahlung geschützt, in Regalen oder auf Lagergittern.