

WXMT MS

N° d'article: T0051317999N



Benefits

- Brucelles chauffantes de 2 x 40 W, 12 V pour stations WX
- Standard militaire
- Pour le soudage et le dessoudage de très petits composants montés en surface
- Changement de panne à souder rapide, sans outil
- Temps de montée en température extrêmement court
- Economies d'énergie grâce à la fonction « Standby »
- Temps de réaction optimal



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	on
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	---
Puissance	---
Famille de pannes	RTW MS
Unité d'alimentation	WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Compatible WX	on
Plage de température °C	100 - 450
Plage de température °F	200 - 850
Temps de montée en température	3
Support de sécurité	WDH 60 (T0051516999)
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 60 (T0051516999)
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	---